

Legenda do Naklejek na klawiaturę Mach3

KLAWISZ	FUNKCJA	OPIS
SPACJA	<i>Pauza</i>	
ESC	<i>Stop</i>	Zatrzymanie operacji
`~	<i>Reset</i>	Awaryjne zatrzymanie
DELETE	Funkcja <i>Usuń Blok</i>	
ALT + M	Wybór <i>Współrzędnych maszynowych</i>	
ALT + E	Przegerowanie ścieżki narzędzia	
CTRL + W	Przycisk <i>Przewiń Gkod</i>	
ALT + R	Przycisk <i>Start cyklu</i>	
ALT + G	Przycisk <i>Dystans</i>	przełączenie na wyświetlanie drogi do przejechania
ALT + N	Przycisk <i>Pojedynczy blok</i>	
CTRL+O	Przycisk <i>Idź do Z</i>	
ALT+H	Wywołanie bazowania osi	
CTRL + X	Podświetlenie X DRO	
CTRL + Y	Podświetlenie Y DRO	
CTRL + Z	Podświetlenie Z DRO	
CTRL + A	Podświetlenie A DRO	
←	Ruch osią X w kierunku 'minusów'	
→	Ruch osią X w kierunku 'plusów'	
↑	Ruch osią Y w kierunku ' plusów '	
↓	Ruch osią X w kierunku 'minusów'	
PAGEUP	Ruch osią Z w kierunku 'plusów'	
PAGEDN	Ruch osią Z w kierunku 'minusów'	
]	Ruch osią A w kierunku 'plusów'	
[Ruch osią A w kierunku 'minusów'	
CTRL + +	Zwiększenie wartości współczynnika spowolnienia (MPG)	
CTRL + -	Zmniejszenie wartości współczynnika spowolnienia (MPG)	
F10	Zwiększenie wartości posuwu	
F11	Zmniejszenie wartości posuwu	
CTRL	Przytrzymanie podczas wywołania ruchu osi, załącza pojedynczy ruch o ustawiony krok	
CTRL+J	Wł/Wyłacz ruch krokowy	
ALT+J	Zmiana wartości parametru <i>Posuw o</i>	

Legenda do Naklejek na klawiaturę Mach3

	<i>krok</i> (przewijanie cykliczne)	
CTRL+ALT+J	Wł/Wyłącz posuw	
F5	Wł/Wyłącz wrzeciono	
NUM -	Zmniejszenie prędkości obrotowej wrzeciona	
NUM +	Zwiększenie prędkości obrotowej wrzeciona	
CTRL+F	Wł/Wyłącz mgłę	
ALT+1	Wywołanie okna <i>Program</i>	
ALT+2	Wywołanie okna <i>MDI</i>	
ALT+4	Wywołanie okna <i>Ścieżka Narz.</i>	
ALT+5	Wywołanie okna <i>Offsetsy</i>	
ALT+6	Wywołanie okna <i>Ustawienia</i>	
ALT+7	Wywołanie okna <i>Diagnostyka</i>	
TAB	Wywołanie ekrana <i>MPG</i>	ekran ręcznego sterowania

Legenda do Naklejek na klawiaturę Mach3

